

吉野町ため池ハザードマップ

問い合わせ先: 吉野町 暮らし環境整備課 tel:0746-32-3081

ため池ハザードマップとは?

ため池ハザードマップは、地震や大雨によってため池が決壊するおそれのある場合、または決壊した場合に迅速かつ安全に避難するために役立つ情報を提供するものです。

また、住民のみなさんがため池ハザードマップを通じて、想定される被害を知ることで、地域の防災・減災力の向上に取り組まれることを目的としています。

災害の前にやっておくこと

- 1 このハザードマップでご自宅の場所を確認しましょう。
- 2 次に、ため池の場所を確認しましょう。
- 3 ため池の決壊による「浸水範囲」と「浸水深」を確認しましょう。
- 4 ご自宅が<mark>浸水する可能性</mark>があるかどうか、考えましょう。 大量の土砂と水が一気に流れてくることを想像しましょう。 流れに巻き込まれてはまず助かりません。
- 5 ご自宅が浸水する場合、一時避難場所(緊急的に命の安全を確保できる場所)への避難ルートを考えましょう。

ため池が決壊したら、早い場所では数分で決壊流が到達する可能性があります。 できるだけ早く、かつ安全なルートを選ぶ必要があります。まずは命を守ること を最優先に考えます。




自宅が終わったら、自宅以外の普段過ごす場所についても考えてみましょう。



′ため池が危険なのはこんなとき!


ため池の堤体に右図のような症状(浸食、 沈下、ひび割れ、陥没、漏水、崩壊等) が見られるとき、堤体が決壊する恐れが あるので、近づかないようにしましょう。



ため池の決壊要因

全国的には、次のような要因によりため池が決壊した事例があります。

大雨のとき




- ●漏水が急激に増えた場合や漏水 に濁りが生じた場合。
- ●堤体が陥没し、漏水が生じた場合。
- ●流木等が洪水吐の断面を閉塞させている場合。



- ●堤体の陥没やひび割れが発生し、 急激な漏水量の増加や漏水に濁り が生じた場合。
- ・ ●地盤の液状化によって強度が低下した場合。
- ●損傷の度合いによっては、余震 で決壊する場合もあります。

災害避難情報

異常気象時の情報伝達ルートを皆さんへ紹介します。



情報がなくても異常気象 (雷雨や異常な降雨)を感じた時には、避難の準備が必要です。 危険を感じたときには、速やかに避難しましょう。

※ 避難情報等は必ず発令されるものではないことに留意してください。

※参照:吉野町防災マップ P3

警戒レベルと避難行動

【警戒レベル3】や【警戒レベル4】で

地域の皆さんで声をかけあって、安全・確実に避難しましょう。

内関府(防災担当)・消防庁 避難制告等に関するガイドラインの改定(会和3年5月20日)よ

内閣府(防災担当)・消防庁 避難勧告等に関するガイドラインの改定(令和3年5月20日)より			
警戒 レベル	行動を促す情報	状況	住民がとるべき行動
5	緊急安全確保 ^{※1}	災害発生 又は切迫	命の危険 直ちに安全確保!
〜〜〜〜〜〜 <警戒レベル4までに必ず避難!>〜〜〜〜 			
4	 避難指示 ^(注) 	災害の おそれ高い	危険な場所から全員避難
3	高齢者等避難	災害の おそれあり	危険な場所から高齢者等は避難 ^{※2}
2	大雨・洪水・高潮注意報 (気象庁)	気象状況悪化	自らの避難行動を確認
	早期注意情報	今後気象状況悪化	災害への心構えを高める

- ※1 市町村が災害の状況を確実に把握できるものではない等の理由から、警戒レベル5は必ず発令されるものではない。
- ※2 警戒レベル3は、高齢者等以外の人も必要に応じ、普段の行動を見合わせ始めたり危険を感じたら自主的に 避難するタイミングである。
- (注) 避難指示は、令和3年の災対法改正以前の避難勧告のタイミングで発令する。 ※参照:内閣府ホームページ

吉野町メール配信サービス



ご登録いただいた方に吉野町から 防災情報などをメールでお知らせ するサービスです。

登録用メールアドレス:


town-yoshino@entry.mail-dpt.jp

【 吉野町 web 版防災マップ





http://www.town.yoshino.nara.jp/hazardmap/index.html





http://www.town.yoshino.nara.jp/hazardmap/index en.html