

令和元年度橋梁点検結果

●橋梁定期点検について

全ての道路管理者は、平成25年の道路法改正等を受け、平成26年7月より、「橋梁」、「トンネル」、及び「シェッド、大型カルバート、横断歩道橋、門型標識等（以下、道路附属物等）」の道路施設について、5年に1度、近接目視にて、点検を実施することとしています。

●点検等における基準

点検は、近接目視（必要に応じて触診や打音等の非破壊検査等を併用）により、5年に1回の頻度で行うこととされており、その結果については、部材単位及び橋梁単位に橋梁、トンネル等の健全性の点検結果を以下の4段階に区分します。


区 分		状 態
I	健 全	構造物の機能に支障が生じない状態。
II	予防保全段階	構造物の機能に支障が生じないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態。
III	早期措置段階	構造物の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講ずべき状態。
IV	緊急措置段階	構造物の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態。

●令和元年度吉野町橋梁点検結果について

令和元年度で37橋の点検を行い、以下のとおりの結果となりました。

区 分	橋梁数
I 健 全	9
II 予防保全段階	25
III 早期措置段階	3
IV 緊急措置段階	0

令和元年度吉野町橋梁点検結果



番号	橋梁名	路線名	架設年次	延長(m)	全幅員(m)	判定区分	点検年度	備考
1	上市21号橋	町道上市21号線	不明	2.2	3.5	Ⅱ	2019	
2	上市22号橋	町道上市22号線	不明	7.0	2.0	Ⅱ	2019	
3	上市25号橋	町道上市25号線	不明	4.1	2.2	Ⅱ	2019	
4	吉野3号橋-1	町道吉野3号線	不明	4.2	1.2	Ⅰ	2019	
5	吉野9号橋-1	町道吉野9号線	不明	4.4	2.6	Ⅱ	2019	
6	吉野9号橋-2	町道吉野9号線	不明	2.4	2.7	Ⅲ	2019	
7	吉野15号橋-1	町道吉野15号線	不明	8.6	4.5	Ⅱ	2019	
8	吉野15号橋-2	町道吉野15号線	不明	7.6	4.4	Ⅱ	2019	
9	吉野16号橋	町道吉野16号線	不明	6.9	3.0	Ⅰ	2019	
10	吉野21号橋	町道吉野21号線	不明	3.4	3.5	Ⅱ	2019	
11	吉野25号橋	町道吉野25号線	不明	6.1	2.6	Ⅱ	2019	
12	吉野27号橋	町道吉野27号線	不明	4.4	2.6	Ⅱ	2019	
13	吉野49号橋	町道吉野49号線	不明	2.0	5.8	Ⅱ	2019	
14	吉野54号橋	町道吉野54号線	不明	2.2	6.7	Ⅱ	2019	
15	吉野59号橋	町道吉野59号線	不明	7.2	2.1	Ⅱ	2019	
16	吉野63号橋-1	町道吉野63号線	不明	7.4	2.6	Ⅱ	2019	
17	吉野63号橋-2	町道吉野63号線	不明	7.0	2.6	Ⅱ	2019	
18	吉野65号橋	町道吉野65号線	不明	10.5	3.0	Ⅱ	2019	
19	吉野86号橋	町道吉野86号線	不明	5.9	1.1	Ⅱ	2019	
20	中荘5号橋	町道中荘5号線	不明	3.9	3.2	Ⅰ	2019	

