

令和4年度橋梁点検結果

●橋梁定期点検について

全ての道路管理者は、平成25年の道路法改正等を受け、平成26年7月より、「橋梁」、「トンネル」、及び「シェッド、大型カルバート、横断歩道橋、門型標識等（以下、道路附属物等）」の道路施設について、5年に1度、近接目視にて、点検を実施することとしています。

●点検等における基準

点検は、近接目視（必要に応じて触診や打音等の非破壊検査等を併用）により、5年に1回の頻度で行うこととされており、その結果については、部材単位及び橋梁単位に橋梁、トンネル等の健全性の点検結果を以下の4段階に区分します。


区 分		状 態
I	健 全	構造物の機能に支障が生じない状態。
II	予防保全段階	構造物の機能に支障が生じないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態。
III	早期措置段階	構造物の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講ずべき状態。
IV	緊急措置段階	構造物の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態。

●令和4年度吉野町橋梁点検結果について

令和4年度で38橋の点検を行い、以下のとおりの結果となりました。

区 分	橋梁数
I 健 全	6
II 予防保全段階	26
III 早期措置段階	6
IV 緊急措置段階	0

令和4年度吉野町橋梁点検結果



番号	橋梁名	路線名	架設年次	延長(m)	全幅員(m)	判定区分	点検年度	備考
1	中荘25号橋	町道中荘25号線	不明	7.5	4.4	Ⅲ	2022	
2	日浦橋	町道中荘53号線	不明	7.9	4.0	Ⅱ	2022	
3	清水橋	町道中竜門5号線	1961	15.1	2.5	Ⅲ	2022	
4	中竜門17号橋	町道中竜門17号線	不明	13.7	3.5	Ⅰ	2022	
5	弥栄橋	町道中竜門33号線	不明	7.0	6.8	Ⅱ	2022	
6	宮前橋	町道中竜門36号線	不明	10.4	4.5	Ⅰ	2022	
7	岩脇橋	町道中竜門38号線	不明	10.3	4.0	Ⅱ	2022	
8	中竜門81号橋-2	町道中竜門81号線	不明	15.5	3.6	Ⅱ	2022	
9	中竜門83号橋	町道中竜門83号線	不明	14.6	3.0	Ⅰ	2022	
10	中竜門97号橋-1	町道中竜門97号線	不明	9.1	4.7	Ⅲ	2022	
11	中竜門97号橋-2	町道中竜門97号線	不明	13.5	6.0	Ⅱ	2022	
12	竜門17号橋	町道竜門17号線	不明	6.0	3.6	Ⅱ	2022	
13	平尾橋	町道竜門19号線	1961	64.0	4.1	Ⅱ	2022	
14	竜門34号橋	町道竜門34号線	不明	15.6	3.8	Ⅱ	2022	
15	大橋	町道竜門42号線	1970	16.6	5.3	Ⅱ	2022	
16	竜門54号橋-1	町道竜門54号線	不明	13.5	5.2	Ⅱ	2022	
17	竜門54号橋-2	町道竜門54号線	1977	15.6	5.2	Ⅱ	2022	
18	竜門55号橋	町道竜門55号線	1977	14.5	4.2	Ⅱ	2022	
19	竜門68号橋	町道竜門68号線	不明	10.5	3.8	Ⅱ	2022	
20	竜門72号橋	町道竜門72号線	不明	12.6	3.8	Ⅰ	2022	

